

1.



Fólii Agribale uchovávejte v původním ochranném návleku. Role uchovávejte položené na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla. Ideální teplota pro skladování je 20–30 °C. Před použitím uchovávejte role v ochranném návleku a nechte je stabilizovat na okolní teplotu.

2.




Při otvírání rolí a manipulaci s nimi buďte opatrní, abyste je nepoškodili. Chraňte zejména hrany role. Role, které vám zůstanou na obalovači, dobře přikryjte, aby nenavlhly. Role musí být použity do jednoho roku od zakoupení.

3.




Role vytahujte z ochranného obalu těsně před použitím. Ochranný návlek jednoduše otevřete pomocí odtrhávacího proužku. Šipka na konci role označuje směr zabalení.

4.




Balený materiál musí být vždy rovnoměrně rozložen po celé šířce sběracího lisu. Balíky by měly být husté a měly by mít válcovitý tvar. Čím pevnější balík bude, tím lepší bude i ochrana pícnin.

5.



Roli fólie Agribale je potřeba v nabírací jednotce vycentrovat tak, aby byl její střed zarovnan se středem balíku.

6.



Obalová vrstva aplikovaná na fólii Agribale musí mít alespoň 50% překrytí. Pečlivě zkontrolujte, že každá vrstva překrývá alespoň polovinu předchozí vrstvy. Fólie o šíři 750 mm by se měly překrývat nejméně o 31 cm.

7.



Vzhledem k tomu, že je fólie Agribale vyrobena ze 100% polyetylénu, může být po použití recyklována společně se strečovou silážní fólií. Tyto fólie není potřeba po odstranění z balíku oddělovat, čímž se ušetří spousta času i práce.



Agribale se dodává na kartonových jádrech a je balen v ochranném plastovém obalu.

Agribale 13µm a 16µm není UV stabilizovaný a měl by se vždy používat v kombinaci s natahovacím filmem Polybale.

Agribale lze recyklovat společně se zemědělským strečovým filmem.

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme kombinovat Agribale se 6 vrstvami Polybale-Pro.